

## [대학생활관 A동]

구 분	지 적 사 항	시정 보완	법규
<b>1. 소화 설 비</b>			화재안전 기준
① 스프링클러설비	알람벨브 압력스위치 및 탬퍼스위치 작동시 수신기에서 확인안됨 - 지하층 기계실	정비요함	NFSC 103
<b>2. 경 보 설 비</b>			화재안전 기준
① 자동화재탐지설비	연기감지기 탈락 - I 315호	정비요함	NFSC 203
	연기감지기 작동불량 - G동 1층 EPS/TPS실	정비요함	
	발신기 불량(점등불량) - I 310호 맞은편	정비요함	

## [대학생활관 B동]

구 분	지 적 사 항	시정 보완	법규
<b>1. 경 보 설 비</b>			화재안전 기준
① 자동화재탐지설비	지구경종 미출력(출력신호 확인안됨) - T 512호 맞은편	정비요함	NFSC 203
<b>2. 기 타 설 비</b>			화재안전 기준
① 방화문	옥상개폐장치 누수로 인한 마그네틱 접점불량 - T구역 옥상	정비요함	소방시설법 제10조